

## 【港湾施設(岸壁)】

施設名: 松江港(馬潟地区)  
位置: 松江市 富士見町  
健全度(補修前): Ⅲ  
建設年度: 昭和48年度  
補修年度: 平成25・26年度

<補修前>




老朽化による棧橋上面のくぼみ



棧橋下面の状況  
(床版の剥離、H鋼の腐食)



棧橋下面の状況  
(床版の剥離による鉄筋の露出)



<補修後>

